

対 策 一 覧 表

【土田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県道349号線 (菅刈今渡線)	可児市土田2142番地3 地先	道幅が狭く、車2台すれ違う時は路側船内まで車が来る。通学路の標識もない。	消えている路面標示の復旧を検討。 地域へ通学路標識の設置要請。	可茂土木事務所 教育委員会
2	市道12号線 (市道6066号線)	可児市土田2215番地6	民家の生垣があり、見通しが悪いため、車が子どもに気付きにくい。	減速マーク設置を検討。 地域へ飛び出し坊や設置要請。	土木課 教育委員会
3	市道9号線 市道6087号線	可児市土田4159番地2 地先	カーブした幹線道路に接続する複雑な交差点。見通し悪く車の飛び出しの危険がある。	路面標示の復旧、減速マークの設置を検討。	土木課
4	県道84号線 (土岐可児線)	可児市土田2548番地6087	コンビニへの出入りの車やトラックが多い。大型車では、子どもの姿が見えなくて巻きこみが心配。	土田渡交差点からコンビニ前までガードパイプの設置を検討。	可茂土木事務所
5	市道12号線 (市道5261号線)	可児市土田2425番地	T字路。下校時、壁のため右手道路からの車等に気付きにくい。	路側線(巻込み)、T字、ドット線等の路面標示による対応を検討。	土木課
6	市道9号線	可児市土田1359番地3	沿道が歩道と車道が分けられていないので危険。	路側線の位置を変更しカラー舗装の設置を検討。	土木課

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

【帷子小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道8107号線 市8168号	可児市菅刈1443番地14	鋭角に曲がって通らなければならないので危ない。また坂道となっていて、車がスピードを落とさず通行していくので大変危険。	減速マーク設置、注意喚起看板の位置(向き)変更を検討。	土木課
2	市道8163号線	菅刈611番地4 付近	用水路の蓋が一部にしかなく、危ない。	蓋の設置は用水管理者と協議。水路対側に路側線を設置してカラー舗装の設置を検討。	土木課

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

【春里小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道23号線	可児市塩1167番地1	交通量が多く、大型車両の通行もある。小学校の通学路であり、南側はカーブで見通しが悪い。登校時は安全指導員の方々が指導されているが、下校時には子どもたちのみで危険である。	カラー舗装の設置を検討。 地域へ通学路標識設置要請。	土木課 教育委員会
2	市道7156号線 市道7158号線	可児市矢戸1196番地 可児市矢戸1206番地	近年、住宅が増え、車の通行量が多く、小中学生の通学路であるが危険である。	地域へ看板(通学路につき通り抜けご遠慮ください)設置要請。	教育委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

対 策 一 覧 表

【旭小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道27号線	可児市大森1350番地	歩道舗装の平坦性が悪く所々に水たまりがあり、通行に支障がある。	歩道舗装の補修実施を検討。	土木課
2	市道27号線	可児市大森1350番地	道路横の水路は蓋がなく、児童が誤って入ったり、増水時は流される心配がある。	進入防止柵の設置を検討。	土木課
3	市道43号線 (市道2171号線)	可児市大森1926番地10	大森川沿い通学路から登校する児童が、43号線(信号のない部分)を横断して小学校へ向かうが、自動車の交通量が多く危険である。	横断歩道に注意を向ける対策を検討。 「この先歩道なし」看板設置を検討。	土木課
4	市152号 市2484号	可児市大森1590番地3地先 ～1501番地854地先	幅員の狭い道路であるが抜け道として利用され、車両が高速で走り抜け、歩道もないため、通学児童の安全性が確保できていない。	路側内にカラー舗装の実施を検討。	土木課

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

【東明小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道125号線	可児市二野1465番地 ～可児市久々利1976番地	児童の通学路になっているが、白線が消えかかっている。川側の草がガードレールが見えないくらい茂り、通勤の車が草を避けて登校の列に近寄って危険である。	路側線の位置を変更して歩道幅員の確保を検討。	土木課

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

【広見小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道25号線	可児市広見1725番地3	踏切手前までは縁石のある歩道が続いているが、踏切内は歩道がない。通学時間帯は交通量も多く、一列でないと渡れず、特に雨の日はとても危険である。	JRに歩道設置協議を要請。(その他機関との協議も必要となるため中長期的課題として検討。)	土木課
2	県道64号線 (可児金山線)	可児市中恵土2359番地325～299番地5	歩道が狭く、交通量も多いため危険である。	歩道の拡幅及び段差解消を検討。	可茂土木事務所

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

対 策 一 覧 表

【今渡北小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道3号線	可児市広見138番地3～110番地2付近	路側線が薄くなっており、危険である。	ガス工事による路面標示復旧。	土木課
2	県84号 (土岐可児線)	今渡2742番地 周辺	道路照明灯が少なく夕方など暗くなると危険である。	地域による防犯灯設置の検討を要請。	土木課
3	市道5228号線 市道5229号線	今渡2423番地	見通しが悪く、危険である。	カーブミラーの設置を検討。	土木課

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

【兼山小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	県351号 (御嵩川辺線)	可児市兼山1418番地182～613番地6 付近	急な崖の横に通学路があり、落石や覆い被さっている樹木が折れて落下し、児童がけがをしないか心配である。	できる範囲で樹木伐採実施を検討。	可茂土木事務所

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

【蘇南中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道3号線 (市道107号線)	可児市今渡138番地	道路の幅員が狭いにもかかわらず、交通量が多い。また白線での歩行帯も狭く、一斉下校の際は歩行帯に収まり切らないこともあり、非常に危険である。	ガス工事による路面標示復旧。	土木課
2	市道3号線	可児市今渡110番地2	自転車通学者は西門から登下校する生徒が多いが、見通しが悪く交通量が多い箇所なので非常に危険である。	ガス工事による路面標示復旧。	土木課

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課

【中部中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
1	市道2212号線	可児市広見1103番地4～1136番地3	道幅が狭く、通学時に自動車と交錯し危険である。	路側線を復旧し、カラー舗装設置。一部、通学路の見直し検討。	土木課 教育委員会

【対策検討メンバー】教育委員会、可児警察署、岐阜県可茂土木事務所、可児市土木課