

**「未就学児が日常的に移動する経路の緊急安全点検」要対策箇所一覧  
(可児市内の道路管理者対応分)**

**【久々利地区】**

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
318	市道35号線	久々利1644-2地先	久々利保育園	交差点に一時停止がなく、減速せずに交差点内に進入してくるため危険である。	カーブミラーに注意喚起看板の設置を行う。	○	可児市

【対策検討メンバー】可児市こども課・防災安全課・土木課、可児警察署

**【広見地区】**

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
319	(主)可児金山線	末広2交差点	可児さくら保育園	歩道が狭く、坂になっており信号待ちの待機場所も危険である。角にガソリンスタンドがあるため車の出入りもあり、車がスピードを出して曲がっていく。	防護柵、ラバーポールの設置を行う。	○	岐阜県
324	市道25号線	広見2010-1地先	スマイルネストバロー広見保育園	園児が公園までの散歩コースとして利用しているが、交差点に防護柵がなく危険である。	防護柵の設置を行う。	○	可児市
325	市道118号線	広見1607-5地先	スマイルネストバロー広見保育園	園児が公園までの散歩コースとして利用しているが、道が狭く歩道と車道の区別がなく危険である。	外側線を引くことにより、路肩の設置を行う。	○	可児市

【対策検討メンバー】可茂土木事務所、可児市こども課・防災安全課・土木課、可児警察署

**【川合地区】**

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
320	(主)可児金山線	川合東交差点	梶の木保育園	信号交差点の一部に防護柵が設置されていないため、信号待ちの時に危険がある。	防護柵の設置を行う。	○	岐阜県

【対策検討メンバー】可茂土木事務所、可児市こども課・防災安全課・土木課、可児警察署

**【下恵土地区】**

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
321	市道14号線	ひのき坂交差点	スマイルネスト今渡保育園	交通量の多い信号交差点で防護柵も設置されているが、間隔が広い箇所があるため信号待ちをしている時に危険がある。	防護柵の設置を行う。	○	可児市
326	(主)土岐可児線	可児南消防署前交差点	可児西保育ルーム	消防署隣の店舗側にフェンスがないため、信号待ちをしている時に危険がある。	道路の拡幅工事中であるため、工事の進捗に合わせ防護柵の設置を行う。	○	岐阜県

327	市道18号線	下恵土2844地先	ふあーすとすてつ ぶ	車道と歩道の境がなく、交通量が多く危険である。	外側線を引くことにより、路肩の設置を行う。	○	可児市
328	市道5196号線	下恵土2838-51地先	ふあーすとすてつ ぶ	車道と歩道の境がなく、交通量が多く危険である。	外側線を引くことにより、路肩の設置を行う。	○	可児市

【対策検討メンバー】可茂土木事務所、可児市こども課・防災安全課・土木課、可児警察署

【今渡地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
322	市道10号線	今渡659-3地先	スマイルネスト今渡保育園	交差点付近の見通しが悪く、坂道のためスピードを出す車が多い。	横断歩道利用の待機時の安全のため、防護柵の設置を行う。	○	可児市

【対策検討メンバー】可児市こども課・防災安全課・土木課、可児警察署

【広見東地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
323	市道51号線	瀬田808地先	スマイルネスト広見東保育園	歩道がなく危険である。	外側線を引くことにより、路肩の設置を行う。	○	可児市

【対策検討メンバー】可児市こども課・防災安全課・土木課、可児警察署

【帷子地区】

管理番号	路線名	箇所名・住所	該当施設名	道路の状況・危険の内容	対策内容	対策完了	事業主体
329	市道8319号線	帷子新町3-87地先	あんさんぶる	施設の前面道路の交通量が多く、歩道と車道の区別がなく危険。また、付近の交差点も交通量があり、横断歩道がないため渡れない。	外側線の設置、交差点にはクロスマークを設置する。	○	可児市

【対策検討メンバー】可児市こども課・防災安全課・土木課、可児警察署