

可児市内通学路の対策箇所一覧表

【今渡南小学校】

市道名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道5115号線	可児市 下恵土 字野林 地内	児童数が多いが、歩道が整備されておらず危険	路肩部カラー舗装による歩行者空間の確保を検討します。	可児市役所土木課

【今渡北小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道3号線	可児市 今渡 蘇南中学西	道幅が狭く、朝夕は交通量が多い。車や自動車が交錯して危険。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道5268号線	可児市 今渡 セリアノ北交差点	横断歩道等がなく危険。	交差点付近路面標示による誘導を検討します。	可児市役所土木課
市道46号線	可児市 今渡 JAF前交差点	道幅が狭いのに交通量が多く危険。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道46号線	可児市 今渡 今渡神社前交差点	交通量が多いが信号もない。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課

【土田小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道6085号線	可児市 土田 佐橋燃料店～しまや	横断歩道がなく、横断する児童が登下校時に危険である。 また、通勤の抜け道でスピードを出して車が通行するので危険である。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道9号線	可児市 土田 土田郵便局前	横断歩道があるが、信号はなく交通量が多く危ない。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道9号線	可児市 土田 ラインガル西交差点	ブロック塀があり、見通しが悪いため、車の運転手が子どもたちが出てくることに気づきにくい。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道12号線	可児市 土田 甲山製作所付近	車の交通量が多い。道のカーブが見づらい。道幅が狭く車もすれ違う時に一時停止をしすれ違う。歩道がない。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道107号線	可児市 土田 東山公民館付近	公民館から踏切側に横断する際、車が確認しにくくて危険である。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課

【帷子小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道29号線	可児市 鳩吹台1丁目交差点	登下校時に当交差点を南北、東西に横断する児童があるが、信号等がないため危険。交通量もそれなりにある。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道29号線	可児市 山座川森前橋付近	森前橋を石原方面に向かっていく場合、横断歩道がないため、北側から来る車に対して危険。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道37号線	可児市 長坂1丁目 1号公園北交差点	登校時間中の交通量が多い(自動車や駅に向かうバイクや自転車など)。横断歩道はあるが横断するのに危険。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課

【南帷子小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道8038・8063号線	可児市 愛岐ヶ丘2丁目と4丁目の境 (愛岐ヶ丘2-82と2-141の間の道路)	下校時に2丁目141の前の歩道から右折して進むときに、若葉台方面から車の有無が確認しづらい。横断歩道の設置等の対策が必要と考える。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所 土木課
	可児市 長坂6丁目付近	でこぼこしており、転倒などの危険を感じる。修繕が必要と考える。	安全対策を検討します。	可児市役所土木課

【旭小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道34号線	可児市 大森～下切、大森鉄工・ミズ急付近の歩道	交通量が多いにもかかわらず、道が狭い。	歩道整備を実施中です。	可児市役所土木課
市道27号線	可児市 大森コストア～	歩道が狭いうえに、多数の小中高生で混雑する。	歩道整備による拡幅改良を検討します。 (中長期対応となります。桜ヶ丘小学校と同じ路線)	可児市役所土木課
市道44号線	可児市 大森松伏、三峰付近の歩道	交通量が多いにもかかわらず、道が狭い。	歩道整備による拡幅改良を検討します。	可児市役所土木課

【東明小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道34号線	可児市 平牧公民館西側道路	見通しが悪く、道路が狭く、交通量が多いが、ガードレールがない	路面標示による安全策を検討します。	可児市役所土木課
市道49号線	可児市 羽生ヶ丘2丁目と3丁目の三叉路	坂道をスピードを落とさずに右折・左折する車あり	路面標示による安全策を検討します。	可児市役所土木課

【春里小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道22号線	可児市 坂戸キグナス石油の東	交通量が多いにもかかわらず、歩道が狭い。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課
市道23号線	可児市 矢戸横市美里ヶ丘団地入り口付近	朝夕の通勤道路としての交通量が多く危険。道がカーブしている。	路面標示による安全策を検討します。	可児市役所土木課

【広見小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道3107号線	可児市 広見まほら会館南交差点付近	南北に走る車が多い。道路を横断して通学を向かう道が危険。	路面標示による速度抑制策を検討します。	可児市役所土木課

【桜ヶ丘小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
市道27号線	大森新田交差点から臯橋(歩道橋)までの市道の歩道	通学児童が多く(小中高校生)歩道内で錯綜する。可児市街地へ向かう自転車は、下り坂のため速度が速く。歩道内での接触が多発する。	大森新田交差点より市街地方面の市道は両側歩道を整備することで解消が想定されます。上記区間の歩道整備を検討します。	可児市役所土木課