

南帷子小学校

帷子小学校

若葉台

・下校時に2丁目141の前の歩道から右折して進むときに、若葉台方面から車の有無が確認しづらい。横断歩道の設置等の対策が必要と考える。
路面標示による安全策を検討します。

長坂

愛岐ヶ丘

・でこぼこしており、転倒などの危険を感じる。修繕が必要と考える。
安全対策を検討します。

文

光陽台

