

<中学校施設耐震診断結果>

	学校名	建物名	建設年度	構造	床面積	IS	耐震結果	改修済	未改修
1	蘇南中学校	普通特別教室棟(北舎)	S55	RC	4,633	0.71	×	H22	-
2		管理特別教室棟	S55	RC	1,343	0.97		-	-
3		普通教室棟	S61	RC	1,083	-		-	-
4		特別教室棟	S62	RC	304	-		-	-
5		普通教室棟(南舎)	H22	RC	1,446	-		-	-
6		体育館棟	S62	RC	2,315	-		-	-
7	西可児中学校	普通特別教室棟	S54	RC	2,996	0.80	×	H17	-
8		管理特別教室棟	S54	RC	1,819	0.83		-	-
9		配膳特別室棟	S54	S	510	0.81		-	-
10		普通特別教室棟	S61	RC	1,593	-		-	-
11		体育館棟	S54	RC	1,843	1.09		-	-
12	東可児中学校	管理特別教室棟	S57	RC	1,856	-		-	-
13		普通教室棟	S57	RC	1,793	-		-	-
14		特別教室棟	S57	S	253	-		-	-
15		昇降口棟	S57	RC	374	-		-	-
16		普通教室棟	H4	RC	609	-		-	-
17		管理特別教室棟	H4	RC	727	-		-	-
18		体育館棟	S58	S	1,910	-		-	-
19	中部中学校	普通管理特別棟	S58	RC	2,707	-		-	-
20		普通特別教室棟	S58	RC	3,623	-		-	-
21		昇降口特別棟	S58	RC	1,340	-		-	-
22		特別教室棟	S63	RC	311	-		-	-
23		体育館棟	S61	RC	2,227	-		-	-
24	広陵中学校	管理特別教室棟	S60	RC	1,587	-		-	-
25		特別教室棟	S60	RC	1,877	-		-	-
26		普通教室棟	S60	RC	2,533	-		-	-
27		金工木工室棟	S60	RC	305	-		-	-
28		体育館棟	S60	RC	1,945	-		-	-

印は昭和56年6月以降に建築された建物で新耐震基準であるため耐震診断の必要がないものです。