

### <幼稚園施設耐震診断結果>

| Nº | 学校名   | 建 物 名 | 建設年度 | 構 造 | 床面積 | IS   | 耐震結果 | 改修済 | 未改修 |
|----|-------|-------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|
| 1  | 瀬田幼稚園 | 管理教室棟 | S49  | S   | 281 | 0.75 | ×    | H22 | —   |
| 2  |       | 教室棟   | S50  | S   | 264 | 0.75 | ×    | H22 | —   |
| 3  |       | 教室遊戯棟 | H5   | S   | 286 | —    | ☆    | —   | —   |

※ ☆印は昭和56年6月以降に建築された建物で新耐震基準であるため耐震診断の必要がないものです。