

平成25年度 通学路の対策箇所一覧表

学校	路線名	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
今渡南小	1 市道117号線	下恵土1159番地1先 ～下恵土5129番地先	道路脇に幅が広い用水路があり、水量があり、流れも速いが、柵や蓋がなく危険である。	駅の西側の整備計画と合わせて検討する。	可児市役所 建設部
今渡南小	2 市道18号線	禅台寺5丁目49番地	道路脇の側溝で、全体的にはふさがれているが、部分的に蓋がなく危険である。	危険箇所にふたかけを検討する。	可児市役所 土木課
今渡南小	3 市道18号線	下恵土2844番地	道路両側のがけから落石があり危険である。	用地の協力が得られれば、路側整備を検討する。	可児市役所 土木課
土田小	1 市道12号線	土田1760番地217 付近	用水路が広く深いため、転落の危険がある。	外側線等の路面標示を検討する。	可児市役所 土木課
春里小	1 市道127号線 市道134号線	塩660番地5 交差点	交差点3方に横断歩道があるが、交差点の意識が低く、交通事故がたびたび発生しているため危険である。	交叉点内のカラー舗装を検討する。	可児市役所 土木課
旭小	1 市道34号線	大森2160番地～大森2192番地4	大型車等の交通量も多いが、途中から歩道がなく危険である。	道路改良により歩道の整備を検討する。	可児市役所 土木課
今渡北小	1 市道5253号線	今渡1188番地10 ～今渡1619番地218	道幅が狭く、側溝に蓋がないため転落の危険がある。	危険箇所にふたかけを検討する。	可児市役所 土木課
今渡北小	2 市道46号線	今渡1573番地先	交通量が多く道路を横断するのに危険がある。	減速マーク等の路面標示を検討する。	可児市役所 土木課
今渡北小	3 市道5250号線	今渡1651番地1先	交通量が多いが、横断歩道がなく危険である。	通学路の見直しを検討する。	可児市教育委員会
今渡北小	4 市道103号線	川合281番地5～川合538番地先	道路幅が狭く、車の交通量が多いため、重大事故も発生しており危険である。	外側線、グリーンベルト等の路面標示を検討する。	可児市役所 土木課
今渡北小	5 市道5032号線	川合1127番地	道路幅が狭く、車の交通量が多いため、事故も発生しており危険である。	外側線、グリーンベルト等の路面標示を検討する。	可児市役所 土木課
今渡北小	6 市道6号線	川合443番地4先	交差点に車が急に飛び出してくることがあり危険である。	破線外側線、グリーンベルト等の路面標示を検討する。	可児市役所 土木課
広見小	1 市道11号線	中恵土1523番地2 ～中恵土1562番地2	車の通行量が多く、スピードも出ていて危険である。	外側線、グリーンベルト等の路面標示を検討する。	可児市役所 土木課
広見小	2 市道8号線	平貝戸557番地 ～淵之上367番地	路側帯が狭く、児童生徒の歩く場所がなく、大変危険な状況である。	外側線の位置変更、グリーンベルト等の路面標示を検討する。	可児市役所 土木課
中部中	1 市道2212号線	広見1103番地4 ～大森2875番地10	道路が狭く、通学時に自動車と交錯して危険である。	外側線の復旧標示及びグリーンベルト等の路面標示を検討する。	可児市役所 土木課