




土田小学校(1)

国道41号

KYB北工場

文

・通勤の抜け道でスピードを出して車が通行するので危険である。
路面標示による速度抑制策を検討します。

・公民館から踏切側に横断する際、車が確認しにくくて危険である。
路面標示による安全策を検討します。

土田小学校(2)

文

・道のカーブが見つらい。道幅が狭く車もすれ違う時に一時停止をしすれ違う。
路面標示による速度抑制策を検討

国道41号

・ブロック塀があり、見通しが悪い
ため、車の運転手が子どもたちが
出くことに気づきにくい。
路面標示による速度抑制策を
検討します。

花木センター

大王製紙

・横断歩道があるが、信号は
なく交通量が多く危ない。
路面標示による速度抑制
策を検討します。

KYB南工場